Восточная Техника



ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ ЕЖЕСМЕННОЙ ПРОВЕРКИ ХОДОВОЙ ЧАСТИ

1. Гусеничная лента:

- Проверьте целостность звеньев, пальцев и втулок шарниров цепи на трещины, износ, утечки смазки
- Убедитесь, что все башмаки на месте, грунтозацепы не имеют сколов и повреждений
- Проверьте крепеж (все болты и гайки на месте, нет ослабленных соединений)

2. Направляющие колеса и натяжитель цепи:

- Проверьте колёса на отсутствие трещин, ступенчатого износа, утечек смазки.
- Проверьте, что все крепежные болты крышек на месте, без заломов.
- Проверьте натяжение гусеничной ленты и отрегулируйте согласно Руководству по эксплуатации.
- Проверьте вылет (зеркало) натяжителя с левой и с правой стороны, расстояние должно быть примерно одинаковым.

3. Катки опорные и поддерживающие:

- Проверьте катки на отсутствие трещин, сколов реборд и утечек смазки.
- Убедитесь, что все катки свободно вращаются и не заблокированы грунтом, камнями, наледью.
- Проверьте, что все крепежные болты крышек на месте, без заломов.

4. Ведущие звездочки (сегменты):

- Проверьте зубья на отсутствие трещин, сколов, крючкообразного износа.
- Убедитесь, что зацепление зубьев со втулками шарнира цепи происходит без ударов, щелчков и заеданий.
- Проверьте, что все крепёжные болты и гайки на месте без ослаблений.